

## Protokoll

- Eingangssituation von Lindenallee aus
- Abbiegende Straßenführung muss besser gekennzeichnet werden (umgefahrene Poller immer noch defekt)



- Verkehrsschild LKW gerade aus fehlt



- Am Wiesenweg- gemeinsamer Geh- und Radweg



- Schilderung zur Aufhebung des gemeinsamen Geh- und Radweges fehlt
- Fußgängerüberweg notwendig –Schulweg
- Vermehrt auf Ostseite Unfallgefahr durch Radfahrer



- Nach Starkregen große Wasseransammlung vor RBS 23/25 und 8/12 und 14/16
- Gullys laufen über




Schlossplatz

- Defekter Baumschutz seit vor der Abnahme
- Ungepflegter Eindruck- Schlechter Pflegezustand
- Keine Reinigung der Straße ( besonders Einmündung der Str. An der Feuerwehr)
- Keine Reinigung der Gullys/ Wintersplitt liegt noch auf Gehwege



## Parksituation am Schlossplatz



- Fehlende Beschilderung des Reitweges/Parkverbotes
- Angebot an Parkplätzen dringend notwendig
- Kontrollen erforderlich
  
- Bus muss wegen fehlender Fahrbahnbreite Gehweg überfahren

