

Stellungnahme der Verwaltung zu c/41/02/2021 Höner Seenkette Untersuchung Wasserstand

Der Antrag wird geprüft

Austrocknung hängt aller Voraussicht nach mit den anhaltend trockenen Sommern, extremer Hitzeereignisse und mangelndem Niederschlag zusammen.

Prüfung einer Instandsetzung bzw. Vernässung des Gebiets kann nur in Absprache mit der Unteren Wasserbehörde des LK MOL und dem Wasser- und Bodenverband Stöbber-Erpe (WBV) erfolgen.

Die Gemeindeverwaltung wird mit seinem Vertreter des Wasser- und Bodenverband Stöbber-Erpe (WBV) das Thema in der Verbandsversammlung diskutieren und beschließen. Der Bürgermeister wird darüber hinaus die Anfrage in die nächste Sitzung des WSE mitnehmen und auf eine Untersuchung drängen.