



Art des Dokuments:	Gremium	Verantwortlich:	Status:	Seite:	Datum:
IV zur Gremiensitzung Punkt Ö 10.2	Ortsbeirat Dahlwitz- Hoppegarten	FB I	öffentlich	Seite 1 von 1	27.08.2026

Ersatzaufstellung von verfaulten Holzpollern am Fahrbahnrand im OT Dahlwitz-Hoppegarten

Holzpoller, die nicht mehr standsicher, beschädigt oder bereits verfault sind, werden bei Feststellung durch den Bauhof aufgenommen und – sofern erforderlich und möglich – durch neue Poller ersetzt.

Darüber hinaus werden im Rahmen der Nachprofilierung bestehender bzw. der Herstellung neuer Regenwassermulden vorhandene Poller überprüft. Poller, die nicht mehr standsicher sind, sich nicht mehr in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden oder den aktuellen technischen Anforderungen nicht mehr entsprechen, werden im Zuge der Maßnahme ausgebaut und durch neue Holzpoller ersetzt.

Für das Gemeindegebiet wird grundsätzlich eine standortbezogene Auswahl des Pollermaterials vorgenommen. In den überwiegend geringen belasteten Nebenstraßen sollen aus Gründen eines einheitlichen Erscheinungsbildes sowie unter Berücksichtigung der Materialwahl grundsätzlich Holzpoller eingesetzt werden. Diese fügen sich insbesondere in Bereichen mit Grünflächen, Mulden und sonstigen landschaftlich geprägten Straßenräumen in das vorhandene Ortsbild ein.

An Hauptverkehrsstraßen und besonders beanspruchten Standorten werden dagegen robuste Kunststoffpoller vorgesehen. Dies betrifft insbesondere Bereiche, in denen aufgrund der örtlichen Situation eine erhöhte Gefahr von Beschädigungen, mutwilliger Entfernung oder wiederholtem Austausch besteht. Durch die Verwendung eines widerstandsfähigeren Materials soll an diesen Standorten die Dauerhaftigkeit der Ausstattung erhöht und der wiederkehrende Unterhaltungs- und Ersatzaufwand reduziert werden.

aufgestellt:

Fachbereich I