



-  Fuß
-  Kfz/ Bus
-  Rad



fehlender Gehweg auf westlicher Fahrbahnseite

keine eigenständigen Radverkehrsanlagen

unzureichende P+R Stellplätze und unattraktive Erschließung

unzureichende Radstellplätze, keine gesicherten Radabstellanlagen

kein barrierefreier Zugang von südlicher Seite des Bahnhofs

fehlender Gehweg auf westlicher Fahrbahnseite

in 3 Jahren 10 Unfälle auf Höhe von REWE-Zufahrt

untermaßiger Gehweg (1,5 m)

besonders am Wochenende geringes Busangebot (Linie 941)

fehlende (sichere) Quermöglichkeiten, um zum Bahnhof oder auf gemeinsamen Geh- und Radweg zu gelangen

in 3 Jahren 6 Unfälle auf Höhe Straße des Friedens

häufig und teils mehrere Minuten geschlossene Schranken

gemeinsamer Geh- und Radweg nur auf östlicher Fahrbahnseite und in schlechtem baulichen Zustand