

Sicherheit öffentliche Spielplätze und Maßnahmen 2023

	Wartungsprotokolle	Jan 23	Feb 23	Mrz 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Juli 23	Aug 23	Sep 23	Okt 23	Nov 23	Dez 23
Munchehofe Triftstraße	12			Calisthenicsanlage wird aufgestellt				Bänke gestrichen					
Waldesruh Waldpromenade	12	Basketballstander-Spielfläche			Calisthenicsanlage Verzögerungen	Nachtrag Wartung		Bank geklaut		zusätzliche Reinigung			
Dahlwitz Obere Bergstraße	12						Fallschutz Kletterkombination				Graffiti Entfernung extra		
Dahlwitz Am Bahnhof	12												
Birkenstein Am Fließ	12		Bürgerhaushalt Fitnessgeräte E-Mail's Probleme durch Protokolle	Bürgerhaushalt Fitnessgeräte E-Mail's Probleme durch Protokolle	Baumabschnitte Auftrag Entfernung	Bürgerhaushalt Fitnessgeräte E-Mail's Probleme durch Protokolle				Verschraubung Sandrutsche			
Neu Birkenstein Oderbruchstraße	12												
Honow Am Wall/ Schul	12												
Honow Bogen / Schul	12												
Honow Finkensteg Grünzug Süd	12		kein Fallschutz- Ausschreibungen in Bearbeitung		Seilknoten erneuert								
Honow Grünzug Nord	12			TT Platte abgebaut		TT Platte, Spieltisch+Poller aufgestellt	Anzeige Vandalismus	Playfit Reparatur beauftragt					
Honow Dorf Seestraße	12												
Honow Zaubenwald	12		Mangel lt. Wartungsprotokoll, ständiger E-mail Austausch mit	Mangel lt. Wartungsprotokoll, ständiger E-mail Austausch mit	Mangel lt. Wartungsprotokoll, ständiger E-mail Austausch mit	Mangel lt. Wartungsprotokoll, ständiger E-mail Austausch mit	Mangel lt. Wartungsprotokoll, ständiger E-mail Austausch mit	Vandalismusschaden	Mangel lt. Wartungsprotokoll, ständiger E-mail Austausch mit	Mangel aus Prtokoll z.T. beseitigt	Reparatur Seilbahn		
Dahlwitz Wiesenstraße	x												
Dahlwitz Am Dorfanger	x												

Protokolle werden in 3 Stufen unterteilt

1

2

3

Mangelanzeige wird i.d.R. vom Prüfer im na Zyklus behoben

unverzügliche Mängelbeseitigung notwendig

schwere Mängel - Gerät zu sperren

nicht erledigt

In Bearbeitung

erledigt

Sommer 2023: Ausschreibung Reinigung auf öffentlichen Spielplätzen

Die Übersichten haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Planungen:

Ausschreibung Fallschutz ersetzen z.T. durch zertifizierten Sand - Rahmenvertrag für Firma

Investitionen: Spielplatzschilder alle einheitlich mit QR Code etc.

Sicherheit öffentliche Spielplätze und Maßnahmen 2025

	Wartungsprotokolle	Jan 25	Feb 25	März 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Juli 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25
Munchehofe Triftstraße	11												
Waldesruh Waldpromenade	11		Fallschutz Kletterkombination		Pflasterfläche hergestellt für TT-Platte						Sperrung Kletterkombination, Spielturm	Spielsand aufgefüllt	
Dahlwitz Obere Bergstraße	11												
Dahlwitz Am Bahnhof	11												
Birkenstein Am Fließ	11	Anzeige Vandalismusschaden			Verankerung Basketballkorb- Hr Siebert teilt bisher keinen neuen						Standpfosten erneuert		
Neu Birkenstein Oderbruchstraße	11					Weidezaun wird durch Stabmatte ersetzt							
Honow Am Wall/ Schul	11									Angebote für Spielkombination, Auftrag neues Ballfangnetz bestätigt	vorgestellt JBKS 14.10.2025, Angebot für Spielkombi klein		
Honow Bogen / Schul	11	Diebstahl Spielgerät Anzeige	Versicherung greift nicht										
Honow Finksteg Grunzug Süd	11												
Honow Grunzug Nord	11				Untergrund Basketballkorb hergestellt, Abnahme Fehlerquellen	E-Mail's zwischen Hersteller und Olszewski	E-Mail's zwischen Hersteller und Olszewski			Betonreste vom Tisch können nicht abgebaut werden	Spielturm gesperrt (Fallschutz), Rep. Beinträger vor Ort nicht möglich-Abbau zur Reparatur nach		
Honow Dorf Seestraße	11												
Honow Zauberswald	11				Wartungsprotokolle: Aufhänger Absprachen vor Ort mit Fa. Hammer						Austausch Seilanlage	Pavillon wird gesperrt, Kopffangstellen	
Dahlwitz Wiesenstraße	11				Pflasterfläche für TT-Platte hergestellt								
Dahlwitz Am Dorfbauer	11												
Skateanlage										Baubeginn			

Protokolle werden in 3 Stufen unterteilt

1

Mangelanzeige wird i.d.R. vom Prüfer im nächsten Zyklus behoben

2

unverzügliche Mängelbeseitigung notwendig

3

schwere Mängel - Gerät zu sperren

nicht erledigt

in Bearbeitung

erledigt

Die Übersichten haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Planungen:

Ausschreibung Fallschutz ersetzen z.T. durch zertifizierten Sand - Rahmenvertrag für Firma

Investitionen: Spielplatzschilder alle einheitlich mit QR Code etc.

Sicherheit öffentliche Spielplätze und Maßnahmen 2024

	Wartungsprotokolle	Jan 24	Feb 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24
Munchehofe Triftstraße	12							Fußraste erneuert					
Waldesruh Waldpromenade	12		Abbau Basketballkorb										Auftrag TT-Platte
Dahlwitz Obere Bergstraße	12												
Dahlwitz Am Bahnhof	12												
Birkenstein Am Fließ	12	Bürgerhaushalt Fitnessgeräte E-Mail's Probleme durch Protokolle	Feder montiert	Kontakt mit Hersteller Fitnessgeräte									
Neu Birkenstein Oderbruchstraße	12			Info Spielzeug mitnehmen			Entfernung des Spielzeuges				Pflasterung der Zuwegung geplant		
Honow Am Wall/ Schul	12									Vandalismusschaden			
Honow Bogen / Schul	12												
Honow Finkensteg Grünzug Süd	12							Fallschutz Spielturm					
Honow Grünzug Nord	12												
Honow Dorf Seestraße	12										Erneuerung Querriegel		
Honow Zauberwald	12												
Dahlwitz Wiesenstraße	8						Nachtragsangebot Wartung	Schild fehlt-Anschaffung geplant					Auftrag TT-Platte
Dahlwitz Am Dorfanger	8							Schild fehlt-Anschaffung geplant					

Protokolle werden in 3 Stufen unterteilt

1
2
3

Mangelanzeige wird i. d. R. vom Prüfer im nächsten Zyklus behoben
unverzügliche Mangelbeseitigung notwendig
schwere Mängel - Gerät zu sperren



Dezember 2024 Ausschreibung jährliche Spielplatzinspektion vergeben

Die Übersichten haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Planungen:

Ausschreibung Fallschutz ersetzen z.T. durch zertifizierten Sand - Rahmenvertrag für Firma

Investitionen: Spielplatzschilder alle einheitlich mit QR Code etc.